

édifice :

église Notre-Dame

repère carte : 3

commune :

77760 Amponville (Jacqueville)

mairie - tel : 01 64 24 31 55 fax :

web :

localisation : hameau de Jacqueville

propriétaire : la commune

culte :

catholique



ACCESSIBILITÉ :

Fréquence d'ouverture au public et modalités d'accès :

du printemps à l'automne, lorsqu'il fait beau, une personne du village ouvre pour aérer ; église fermée sinon.

signalétique extérieure : point d'éclairage extérieur près de l'entrée

signalétique intérieure :

éclairage intérieur : ampoules suspendues au plafond bois de la nef et à la voûte du chœur

sécurité du public :

INTERET DE L'ÉDIFICE

principaux repères de datation :

		XII-XIII			XIX	XX	siècles
--	--	----------	--	--	-----	----	---------

Très modeste édifice campagnard, malheureusement restauré intérieurement au ciment

Le **hameau de Jacqueville** a été réuni à la commune d'Amponville en 1841, tout en restant paroisse indépendante. La présence de l'église paraît attestée dès le tout début du XIIème siècle, époque à laquelle vient s'adjoindre à l'édifice un petit prieuré (un prieur et deux chanoines).

L'édifice actuel est l'**un des plus modestes du parc du Gâtinais**, par ses dimensions et par son plan, formé d'une simple nef couverte d'un plafond et d'une travée de chœur suivi d'une abside en cul de four. L'ensemble est flanqué au sud par la travée du clocher (où l'on peut voir deux culs de lampe sculptés), et au nord, au niveau du chœur, par la sacristie.

Dans les années **1860-1880, d'importantes restaurations** ont été menées : le couverture du clocher est vraisemblablement de cette époque, avec ses quatre clochetons (sa silhouette est ainsi très différente des traditionnels clochers en bâtières des églises avoisinantes) ; les sols du chœur et de la chapelle ont été dallés en pierre à cette occasion, et l'intérieur orné de peintures, voûtes et plafond bleu, et dessins de faux appareillages sur les murs.

Mais l'église a malheureusement subi une restauration intérieure trop sévère vers 1975 : tous les enduits intérieurs ont disparu, l'ensemble a été rejointoyé à pierre vue et au ciment, et l'aménagement mobilier a perdu sa cohérence, altérant profondément le charme de l'édifice.

PROTECTIONS

Règlements :

POS :

Secteur sauvegardé :

ZPPAUP :

Observations :

protection M. H. :

Classé

Partie(s) classée(s) :

Inscrit

Partie(s) inscrite(s) :

Non protégé mais compris dans le périmètre de :

protection au titre des Sites :

édifice en site inscrit

édifice en site classé

nom du site :

église Notre-Dame

Amponville (Jacqueville)

PRINCIPAUX MOBILIERS

Mobilier classé

Mobilier inscrit

*Chapiteau ancien (transformé en fonts baptismaux), XVème, inscrit en 1982
Ensemble de bancs dont un gravé "Pierre Lenoir, 1738", inscrit en 1982*

Autre mobilier remarquable

*Mobiliers mis en place lors de la restauration du XIXème siècle : un maître-autel en marbre, la table de communion de la chapelle de la vierge.
Au dessus du maître-autel, un tableau de 1772 représentant l'Annonciation (mauvais état : troué).
Une statue en bois de la Vierge, XVIIIème siècle, est disposée sur un corbeau au niveau de la chapelle sud.
Dans la chapelle de la Vierge, une statue de la Vierge du XIVème ou XVème siècle en pierre, dont les bras et la tête ont disparu.*

État des mobiliers et conditions de présentation :

L'autel et le tabernacle de la chapelle de la Vierge ont disparu lors des restaurations de 1975, les sièges situés dans cette travée sont désormais tournés vers la nef ; à l'arrière sur le sol sont entreposées la statue de la Vierge en pierre et différentes statues en plâtre.

ÉTAT SANITAIRE

RESTAURATIONS ANTÉRIEURES SIGNIFICATIVES :

*Au printemps 1975 les enduits intérieurs de l'église ont été entièrement décapés, et l'ensemble rejointoyé à pierres vues au ciment, ce qui aggrave les problèmes liés à l'humidité.
L'arc boutant au sud du clocher a été plus récemment renforcé par un béton (aspect enduit blanc). La base du chevet a été reprise au mortier hydraulique.*

ÉTAT ACTUEL :

Couvertures : état très moyen

Enduits extérieurs : forte humidité en partie basse des murs, et ponctuellement dans les parties hautes par mauvaise évacuation des eaux de toitures. La terre a été bêchée et dédagée autour de l'édifice pour tenter de lutter contre l'humidité. Les enduits sont très dégradés.

État intérieur : **les sols** (pavage terre cuite de la nef, et dallage du chœur et de la chapelle) **sont gorgés d'eau** ; le plafond en bois de la nef est en mauvais état.

TRAVAUX PRÉVUS :

ABORDS

QUALITÉS :

*L'édifice est entourée d'une pelouse, ornée de quelques arbres et massifs de fleurs. On accède à l'église par une allée gravillonnée. L'ensemble est bien entretenu.
L'église est située à la croisée des routes du hameau, mais ces voies sont peu fréquentées et le lieu est très calme.*

DÉFAUTS :

Stationnement :

bibliographie spécifique :

Les 10 siècles de nos 20 églises, par les Amis du Patrimoine du Canton de la Chapelle-la-Reine, 2000.