

édifice :
église St Etienne
repère carte : 36

commune :
91590 **Baulne**
mairie - tel : 01 64 57 60 71 fax :
web :

localisation :
propriétaire : la commune
culte :
*catholique, mais pas de messes régulières ;
cérémonies lors des mariages ou enterrements.*



ACCESSIBILITÉ :
Fréquence d'ouverture au public et modalités d'accès :
Édifice fermé ; clefs en mairie.

signalétique extérieure :
signalétique intérieure : *un petit panneau montre à l'intérieur des photos des chapiteaux.*
éclairage intérieur :
sécurité du public :

INTERET DE L'ÉDIFICE
principaux repères de datation :

			XV-XVI		XIX	
--	--	--	--------	--	-----	--

 siècles

quelques éléments attachants

L'église de Baulne est formée d'une nef voûtée d'ogives, de deux travées de chœur avec voûtes de blocage en berceau brisé, auxquelles correspondent deux travées collatérales au sud, l'une d'elles se situant sous le clocher. La sacristie a été rapportée contre le chevet, sans doute au XVIIIème siècle.
Il ne semble pas exister actuellement d'étude sur l'histoire de cet édifice. Les parties basses du clocher sont vraisemblablement les parties les plus anciennes (les parties hautes sont modernes-XVIIe/XIXe). Les voûtements actuels de l'édifice ne sont sans doute pas antérieurs à la période de reconstruction qui a suivi la guerre de cent ans (fin XVème-début XVIème), avec de beaux chapiteaux et clefs de voûtes armoriées de cette époque. Le voûtement du chœur semble être une disposition plus récente.
L'ensemble de l'édifice a reçu un dallage, vraisemblablement au XIXème siècle.
Le mur du chevet, en moellons grossiers a été rejointoyé au ciment, ce qui nuit à l'harmonie de l'édifice. De plus, malgré quelques éléments attachants (chapiteaux ornés de têtes, autel de la Vierge), l'intérieur de l'église est très délabré.

PROTECTIONS

Règlements : POS : Secteur sauvegardé : ZPPAUP :

Observations :

protection M. H. : Classé Partie(s) classée(s) :
Inscrit Partie(s) inscrite(s) :

Non protégé mais compris dans le périmètre de :

protection au titre des Sites : édifice en site inscrit édifice en site classé
nom du site :

église St Etienne

Baulne

PRINCIPAUX MOBILIERS

Mobilier classé

Un tabernacle du XVIIIème siècle, posé sur l'autel, inscrit MH le 12/04/79.

Un beau retable en bois peint époque Restauration, dans la chapelle de la Vierge, inscrit le 01/04/1992

Mobilier inscrit

Autre mobilier remarquable

État des mobiliers et conditions de présentation :

Les quelques très beaux chapiteaux de cette église cohabitent de manière peu esthétique avec des appareils chauffants fixés de part et d'autre.

La travée du clocher est encombrée par des mobiliers et d'objets hétéroclites ; entre autre, présence d'une partie de la table de communion déposée.

Manque d'entretien. Vitraux cassés et présence de pigeons et de leurs déjections à l'intérieur de l'édifice.

ÉTAT SANITAIRE

RESTAURATIONS ANTÉRIEURES SIGNIFICATIVES :

Années soixante : restauration du pignon ouest, des voûtes de la nef. Percement d'une porte : on accède désormais à l'édifice par la sacristie, côté RN 191 ; le portail ouest ne s'ouvre que de l'intérieur (barre), sans doute par crainte des effractions.

ÉTAT ACTUEL :

Stabilité / structure : les murs gouttereaux de la nef présentent un dévers. Les deux voûtes de blocages du chœur sont en très mauvais état. Fissuration à proximité du mur est de la chapelle de la Vierge.

Couvertures : bon état des couvertures à l'exception de la couverture du clocher (importants glissements d'ardoises) ; côté cour de l'école, un filet préventif est placé sous l'égout de toiture.

État intérieur : église peu entretenue. Forte humidité, remontées capillaires du sol et/ou infiltrations par les parties hautes : dallage XIXème endommagé, pieds de gerbe de voûtes moussus, murs humides. Mauvais état de certaines voûtes. Fenestration du bas-côté sud en mauvais état.

TRAVAUX PREVUS : en 1990 a été effectuée une étude pour les restaurations intérieures et extérieures ; travaux toujours à l'étude.

ABORDS

DÉFAUTS : l'édifice est situé en bordure immédiate de la N 191, important axe routier.

QUALITÉS : des feux routiers sur la N191 et des passages piétons protègent néanmoins l'accès à la mairie du côté est, et au village et à l'église du côté ouest.

La place sur le côté sud de l'église est agréablement plantée.

Stationnement :

bibliographie spécifique :

Le guide pratique édité par la mairie présente quelques pages historiques sur la commune.